

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVID

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA COMUNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0467-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: INSTALACION DE PISO DE GRANITO EN CORREDOR



Foto 2: INSTALACION PISO GRANITO EN AULA Y CORREDOR



Foto 3: INSTALACION DE PUERTAS METALICAS



Foto 4: INSTALACION DE PUERTAS METALICAS



Foto 5: INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION.



Foto 6: INSTALACION ELECTRICA, CAJA DE DISTRIBUCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Yolanda Estrada Estrada
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

