

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA COMUNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0467-43	FECHA:	27/06/2024



Foto 1: INSTALACION DE PISO DE GRANITO CORREDOR



Foto 2: PISO GRANITO INSTALADO EN CORREDOR



Foto 3: PUERTAS METALICAS



Foto 4: PUERTAS METALICAS




Foto 5: INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION.



Foto 6: INSTALACION ELECTRICA, CAJA DE DISTRIBUCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Hilda Patricia Estrada Estrada</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---