

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNA SECA, ALDEA CAQUIL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0474-43	FECHA:	5/06/2024



MODULO 1 Sustitución de inodoros



MODULO 2 Sustitución de focos ahorradores




Foto 2: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



MODULO 3 sustitución de canal de metal




MODULO 4 Mantenimiento de balcones de metal



MODULO 4 Sustitución de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la C.D.E.F.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNA SECA, ALDEA CAQUIL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0474-43	FECHA:	5/06/2024



MODULO 4 Reparacion de porton de metal



MODULO 5 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Empty space for additional information or notes.

Empty space for additional information or notes.

Empty space for additional information or notes.

Empty space for additional information or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público