



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHIAJ, CASERÍO TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0477-43	FECHA:	18/03/2024




Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto.




Foto 2: Sustitución de vidrios.




Foto 3: Sustitución de puerta (1x2.93mts)




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 6: Sustitución de depósito de agua 1100 lt y Sustitución lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

