



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	PARAJE CHIAJ, CASERÍO TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-12-0477-43	FECHA	22/05/2024



Foto 1: Sustitución de puerta (1x2.93mts)



Foto 2: Sustitución de depósito de agua 1100 lt y Sustitución lavamanos.



Foto 3: Colocación de lámina sobre pilas



Foto 4: Pintura interior de la escuela



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 6: Cementado parte de atrás de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martín...
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

