



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHIAJ, CASERÍO TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0477-43	FECHA:	29/07/2024



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 2: Sustitución de vidrios.



Foto 3: Sustitución de puerta (1x2.93mts)



Foto 4: Compra de pila y techado de lavamanos y pila




Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 6: Sustitución de depósito de agua 1100 lt y Sustitución lavamanos y Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

