

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LA COMUNIDAD DE MUCULINQUIAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 12 - 0479 - 43	FECHA:	26/07/2024



FOTO: 1 VISTA DE ESPACIO DE COLAPSO DE MURO DE CONTENCIÓN. SE PROPONE REPARARLO.



FOTO: 2 VISTA SUPERIOR DONDE COLAPSÓ EL MURO DE CONTENCIÓN.



FOTO: 3 VISTA FRONTAL DE ESPACIO DONDE SE PLANTEA REPARAR MURO DE CONTENCIÓN.



FOTO: 4 SUSTITUCIÓN DE INODORO



FOTO: 5 INSTALACIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL



FOTO: 6 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

