



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CIMIENTOS, JOYABAJ, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0481-43	FECHA:	17/06/2024




Foto 1: FINALIZADO REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 2: FINALIZADO REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 3: TORTA DE CONCRETO FINALIZADO



Foto 4: INSTALACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA FINALIZADO.





Foto 5: COLOCACIÓN DE PILA DE DOS LAVADEROS




Foto 6: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE METAL DE INGRESO. MEDIDAS 4.8 CENTIMETROS X 2.40 CENTIMETROS FINALIZADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

