



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XECHPUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0493-43	FECHA:	03 DE ABRIL DE 2024



Foto 1: MODULO 1. Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 2: MODULO 1 .sustitución de gradas




Foto 3: MODULO 2. sustitución de capotes por capotes troqueladas aluzinc calibre 26



Foto 4: MODULO 2. Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Modulo 2. sustitucion de estructura de soporte por tubos galvanizados




Foto 6: MODULO 2. Suministro en Instalación de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas


Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XECHPUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0493-43	FECHA:	03 DE ABRIL DE 2024



Foto 7: MODULO 2. Columnas de concreto



Foto 8: MODULO 3 .sustitución de pila de concreto por pila construida de 2 lavaderos

Empty space for additional notes or photos.

Empty space for additional notes or photos.

Empty space for additional notes or photos.

Empty space for additional notes or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

