


**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TALAXCOC, ALDEA CHUAQUENUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0497-43	FECHA:	22/05/2024




Módulo 1. Desinstalacion de lámina




Módulo 2: Desinstalacion de lámina



Módulo 1: Desinstalacion de estructura portante de metal.



Módulo 2: Desinstalacion de estructura portante de madera.



Módulo 1: Instalación de estructura portante de Metal



Módulo 2: Instalación de estructura portante de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Julio Ochoa R-1127*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

