

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | Joyabaj |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL INDUSTRIAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio La Libertad |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-12-0499-45 | FECHA: | 15/03/2024 |



Foto1: Pared de muro perimetral desplomada, vista aerea.



Foto 2: Pared de muro perimetral desplomada, vista frontal.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|--|