



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | JOYABAJ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chosavic |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-12-0842-43 | FECHA: | 29/03/2024 |



Modulo 1: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO POR PISO DE GRANITO



Modulo 2: REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CANAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE INODOROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | JOYABAJ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chosavic |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-12-0842-43 | FECHA: | 29/03/2024 |



Modulo 7: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA



Modulo 8: SUSTITUCIÓN DE MURO DE BLOCK



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE CHORRO




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

