



### REGISTRO FOTOGRÁFICO

### PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MUCAJ-RAXANEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0895-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1: MÓDULO 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 2: MÓDULO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada y estructura de metal



Foto 3: MÓDULO 1: Sustitución de lámina duralita por lámina troquelada y mantenimiento de estructura portante de metal



Foto 4: IMÓDULO 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: MÓDULO 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: MÓDULO 2: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MUCAJ-RAXANEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0895-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 7: MÓDULO 2: Sustitución de canal de metal



Foto 8: MÓDULO 3: Sustitución de onodoros



Foto 9: MÓDULO 3: Sustitución de azulejos



Foto 10: MÓDULO 3: Sustitución de depósito de agua 2,500 L.



Foto 11: MÓDULO 4: Sustitución de pila



Foto 12: Mantenimiento de puertas de metal

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MUCAJ-RAXANEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0895-43	FECHA:	20/06/2024









Foto 13: Mantenimiento de puerta de metal y sustitución de chapa yale



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---