



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MUCAJ-RAXANEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0895-43	FECHA:	15/08/2024



Foto1: MÓDULO 1: Instalación de piso cerámico



Foto 2: MÓDULO 1: Instalación de estructura de metal y techado



Foto 3: MÓDULO 1: Instalación de lámina troquelada y mantenimiento de estructura portante de metal.



Foto 4: IMÓDULO 1: Pintando en muros exteriores e interiores



Foto 5: MÓDULO 1: Pintando en muros exteriores e interiores



Foto 6: MÓDULO 2: Instalación de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPR

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MUCAJ-RAXANEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0895-43	FECHA:	15/08/2024



Foto 7: MÓDULO 2: Instalación de canal de metal



Foto 8: MÓDULO 3: Instalación de inodoros.



Foto 9: MÓDULO 3: Instalación de azulejos en lavamanos



Foto 10: MÓDULO 3: Instalación de depósito de agua 2,500 L.



Foto 11: MÓDULO 4: Construcción de pila



Foto 12: Mantenimiento de puertas de metal.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MUCAJ-RAXANEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0895-43	FECHA:	15/08/2024



Foto 13: Mantenimiento de puerta de metal y cambio de chapa





Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

