



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MUCAJ-RAXANEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0895-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: MÓDULO 1: Instalación de piso cerámico finalizado



Foto 2: MÓDULO 1: Instalación de estructura de metal y techado finalizado



Foto 3: MÓDULO 1: Instalación de lámina troquelada y mantenimiento de estructura portante de metal finalizado



Foto 4: IMÓDULO 1: Pintura en muros exteriores e interiores finalizado



Foto 5: MÓDULO 1: Pintura en muros exteriores e interiores finalizado



Foto 6: MÓDULO 2: Balcones de metal instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ESCUELA MUCAJ-RAXANEP, QUICHÉ



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MUCAJ-RAXANEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0895-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 7: MÓDULO 2: Instalación de canal de metal finalizado




Foto 8: MÓDULO 3: Inodoros instalados




Foto 9: MÓDULO 3: Instalación de azulejos finalizado



Foto 10: MÓDULO 3: Depósito de agua 2,500 L. instalado.



Foto 11: MÓDULO 4: Nueva pila construida



Foto 12: Puertas de metal pintadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público








**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MUCAJ-RAXANEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0895-43	FECHA:	30/08/2024

	
Foto 13: Chapa y mantenimiento de puerta de metal finalizado	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

