



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pájaro de Plata
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0897-43	FECHA:	14/10/2024



FOTO 1: MODULO 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.




FOTO 2 :MODULO 1: Sustitución de canal PVC.




FOTO 3: MODULO 1: Sustitución de estructura de metal de ventanas.



FOTO 4: MODULO 1: Pintura de muros interiores y exteriores.




FOTO 5: MODULO 1: Mantenimiento a estructura de puerta (reparacion de puerta).



FOTO 6: MODULO 2: sustitucion de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Victoriana Gallia Garcia</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pájaro de Plata
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0897-43	FECHA:	14/10/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Victoria Ma Garcia Garcia</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

