



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pájaro de Plata
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0897-43	FECHA:	18/11/2024



FOTO 1: MODULO 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.



FOTO 2 :MODULO 1: Sustitución de canal PVC.



FOTO 3: MODULO 1: Sustitución de estructura de metal de ventanas.



FOTO 4: MODULO 1: Pintura de muros interiores y exteriores.




FOTO 5: MODULO 1: Mantenimiento a estructura de puerta (reparación de puerta).



FOTO 6: MODULO 2: sustitución de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victoriana García García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pájaro de Plata
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0897-43	FECHA:	18/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victoriana Garcia Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público