



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Rafael Chichop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-1195-43	FECHA:	18 de marzo de 2024



Foto1: Modulo 1 , Sustitucion de migitorio, sustitucion



Foto 2: Modulo 1 sustitucion 4 Inodoros



Foto 3: Modulo 1 sustitucion de lavamanos



Foto 4: Modulo 1 Mantenimiento de estructura a puertas servicios sanitarios



Foto 5: Modulo 1,2,3 mantenimiento de estructura de puertas lijado y pintura



Foto 6: Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3,4 y Modulo 5 Pintura en pared interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente del COPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Rafael Chichop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-1195-43	FECHA:	18 de marzo de 2024



Foto1: Modulo 5, Sstitucion de Estufa Rural incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 2: Modulo 5 reparacion de azulejo en muebles de cocina



Foto 3: Modulo 1 Instalacion de pila, Instalacion de Azulejo.



Foto Modulo 1 Sustitución de canal de pvc, sustitucion de soporte o pescante de metal para canal .



Foto Modulo 1 Sustitución de canal de pvc, sustitucion de soporte o pescante de metal para canal .



Foto Modulo 1 sustitucion de soporte o pescante de metal para canal .


**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la JPF

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Rafael Chichop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-1195-43	FECHA:	18 de marzo de 2024



Foto1: Modulo 1 Sustitucion de Porton de Metal.



Foto 2: Modulo 1 Sustitucion de Porton de Metal.




Foto 3: Modulo 1 Sustitucioón de Portón de Metal



Foto 6: Modulo 4 Sustitución de Chapa



Foto 6: Modulo 5 Sustitución de Chapa



Foto 5: Modulo 4,5 mantenimiento de estructura de puertas lijado y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público.