



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Rafael Chichop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-1195-43	FECHA:	18 de marzo de 2024



Foto 1: Modulo 1 Sustitucion de Porton de Metal.



Foto 2: Modulo 1 Sustitucion de Porton de Metal.



Foto 3: Modulo 1 Sustitucioón de Portón de Metal



Foto 6: Modulo 4 Sustitución de Chapa



Foto 6: Modulo 5 Sustitución de Chapa



Foto 5: Modulo 4,5 mantenimiento de estructura de puertas lijado y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Rafael Chichop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-1195-43	FECHA:	18 de marzo de 2024



Foto1: Modulo 1 Sustitucion de Porton de Metal.



Foto 2: Modulo 1 Sustitucion de Porton de Metal.



Foto 3: Modulo 1 Sustitución de Portón de Metal



Foto 6: Modulo 4 Sustitución de Chapa



Foto 6: Modulo 5 Sustitución de Chapa



Foto 5: Modulo 4,5 mantenimiento de estructura de puertas lijado y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la Junta



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Rafael Chichop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-1195-43	FECHA:	18 de marzo de 2024



Foto1: Modulo 1 , Sustitucion de migitorio, sustitucion



Foto 2: Modulo 1 sustitucion 4 inodoros



Foto 3: Modulo 1 Techado de la pila



Foto 4: Modulo 1 Mantenimiento de estructura a puertas servicios sanitarios



Foto 5: Modulo 1,2,3 mantenimiento de estructura de puertas lijado y pintura



Foto 6: Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3,4 y Modulo 5 Pintura en pared interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

