



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO PANCHAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PANCHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 12 - 3967 - 43	FECHA:	25/03/2024




Foto 1: Grietas en el piso que afectan la ubicación de los niños en sus clases.



Foto 2: Grietas en el piso que afectan la ubicación de los niños en sus clases.



Foto 3: Vidrios dañados por falta de protección, es necesario la colocación de balcones.



Foto 4: Vidrios dañados por falta de protección, es necesario la colocación de balcones.







Foto 5: Deterioro de pintura en las paredes de las aulas.



Foto 6: Deterioro de pintura en las paredes de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---