

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I CASERÍO PLANES AZUCENAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-5256-43	FECHA:	10/06/2024



Módulo 1: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Módulo 1: Reparación de cableado eléctrico, sustitución de ducto eléctrico mas accesorios y sustitución de (focos ahorradores, plafoneras e interruptores dobles)



Modulo 1: Pintura en paredes interiores y exteriores de todo el establecimiento.



Modulo 2: Sustitución de interruptores dobles



Modulo 2: Reparación del cableado eléctrico, sustitución de ducto eléctrico más accesorios.



Modulo 2: Sustitución de plafoneras y sustitución de focos ahorradores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

AGUSTIN ORTIZ QUITAN
Firma y sello del Presidente de la OPE



Miguel Ángel
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I CASERÍO PLANES AZUCENAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-5256-43	FECHA:	10/06/2024



Modulo 2: Pintura en paredes exteriores e interiores del todo el establecimiento en general.



Modulo 2: Fabricación e instalación de balcones en ventana



Modulo 3: Sustitución de accesorios de inodoro



Modulo 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos por una formal y sustitución de grifo.



Modulo 3: Sustitución de deposito de agua 1700 lt.



Modulo 3: Pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aguaxin Ortiz Quijón
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I CASERÍO PLANES AZUCENAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-5256-43	FECHA:	10/06/2024



Modulo 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos, sustitución de llave de globo, llave de chorro e instalación de estructura portante de metal.



Modulo: Sustitución de tubería lineal principal de abastecimiento de agua potable.



Modulo 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Modulo 5: Sustitución portón de metal.



Modulo 5: Pintura en muros exteriores e interiores.



Modulo 5: Aplicación de repello en muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Agustín Ortiz Ruiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

