

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Limares
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-5416-43	FECHA:	14/06/2024



Foto1: Sustitucion de estructuta de metal de ventanas. y Sustitucion de vidrios



Foto 2: Reparacion de muro perimetral de block con tubo HG y maya Galbanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 3: sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 4: sustitucion de chapas. Nota: Se invirtion en pintura mas no en chapas.



Foto 5: sustitucion de inodoro. Sutitucion de lava manos



Foto 6: sustitucion de deposito de agua 1,000 LT. Reparacion de torta de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

