



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RINCON LAS CRUCES PACHILIP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-5475-43	FECHA:	5/11/2024




Foto1: MODULO 1:Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: MODULO 1: Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura) a costaneras en estructura de techado



Foto 3: MODULO 1: Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura) en puertas de metal



Foto 4: MODULO 1:Suministro e instalación de Balcones de metal



Foto 5: MODULO 1: Sustitución de ventanas de metal por Pvc mas vidrio

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Dominga Ramos Ortiz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

