



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RINCON LAS CRUCES PACHILIP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-5475-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: MODULO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: MODULO 1: Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura) a costaneras en estructura de techado



Foto 3: MODULO 1: Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura) en puertas de metal



Foto 4: MODULO 1: Suministro e instalación de Balcones de metal



Foto 5: MODULO 1: Sustitución de ventanas de metal por Pvc mas vidrio

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dominica Ramos Oytiz*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

