

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-6087-45	FECHA:	18/03/2024



**MODULO 1: sustitucion de barandas metal, cambio de parte inferior y cambio de abarotes.**



**MODULO 1: Sustitucion de vidrios, sustitucion de estructura de metal de ventana.**



**MODULO 1: Sustitucion cielo Falso**



**MODULO 1: Mantenimiento a estructura, aplicacion de pintura.**



**MODULO 1: Sustitucion de puerta, tipo balcon corraliza. 1.5X1**



**MODULO 2: MODULO 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal, y reparacion de muro perimetral de block H 2.40.**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-6087-45	FECHA:	18/03/2024



MODULO 2: Sustitucion de techo, lamina troquelada, calibre 26



MODULO 3: sustitucion lamina troquelada y sustitucion de soporte de madera por metal.



MODULO 3: sustitucion de bombas de agua.

MODULO :

MODULO :

MODULO:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

