



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-6087-45	FECHA:	17/07/2024




MODULO 1: sustitucion de barandas metal, cambio de parte inferior y cambio de abarotes.



MODULO 1: Sustitucion de vidrios de ventanas



MODULO 1: Sustitucion cielo Falso



MODULO 1: Mantenimiento a estructura, aplicacion de pintura.



MODULO 1: Sustitucion de puerta, tipo balcon corraliza. 1.5X1



MODULO 2: MODULO 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal, y reparacion de muro perimetral de block H 2.40.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-6087-45	FECHA:	17/07/2024



MODULO 2: Sustitucion de techo, lamina troquelada, calibre 26



MODULO 3: sustitucion lamina troquelada y sustitucion de soporte de madera por metal.



MODULO 3: sustitucion de bombas de agua.

MODULO :

MODULO :

MODULO:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

