



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | Nebaj |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Marta |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-13-0023-43 | FECHA: | 15/03/2024 |



Foto1: AMPLIACION DE COCINA



Foto 2: SUSTITUCION DE CIRCULACION DE MADERA A TUBO AG



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO TORTA DE CONCRETO




Foto 4: SUSTITUCION DE FLIPOM



Foto 5: SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUCINC CALIBRE 26




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público