

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0023-43	FECHA:	18/07/2024



FOTO 1: REPARACION DE MURO DE BLOCK



FOTO 2: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA




FOTO 4: SUSTITUCION DE TUBO HG

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

