



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMBALAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0024-43	FECHA:	19/06/2024



MODULO 1: FOTO 1. SUSTITUCIÓN DE PARTENTE DE MADERA A METAL DE SALON



MODULO 1: FOTO 2. SUSTITUCIÓN DE LAMINA DE METAL POR LAMINA TROQUELADA



MODULO 2: FOTO 3. SUSTITUCIÓN DE CHORROS



MODULO 2: FOTO 4. SUSTITUCIÓN DE CHORROS PARA BAÑOS




MODULO 2: FOTO 5. SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODOROS



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

