

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cambalam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0024-43	FECHA:	5/08/2024




Foto1: Sustitucion de lamina troquelada calibre 28



Foto 2: sustitucion de accesorio de inodoro



Foto 3: sustitucion de chorro




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

