

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cambalam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0024-43	FECHA:	5/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26




FOTO 2: SUSTITUCION DE ACCESORIO DE INODORO



FOTO 3: SUSTITUCION DE CHORRO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OEA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

