

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xecotz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0026-43	FECHA:	1/10/2024



Foto1: (Mantenimiento a estructura)lijado , cambio de tubo, cepillado, sujetiones, aplicación de pintura



Foto 2: Pintura General



Foto 3: sustitucion de soporte de metal



Foto 4: sustitucion de inodoro (tuberia pvc de aguas negras)




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
