

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xecotz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0026-43	FECHA:	1/10/2024



Foto1: modulo 1 sustitucion de lamina



Foto 2: modulo 1 sustitucion de soporte de metal




Foto 3: modulo 1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 4: Pintura general



Foto 5: modulo 2 Sustitución inodoro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---