



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sajsiban
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0027-43	FECHA:	15/03/2024



Foto1: Sustitución de lamina a lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de vidrios




Foto 3: Sustitución de bajada de agua lluvia pvc



Foto 4: Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada




Foto 5: Sustitución de tubería línea principal



Foto 6: Sustitución de una pila de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

