

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Caserio Xesupio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palop Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14- 13-0032-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada soleras intermedias y columnas.



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada soleras intermedias y columnas.



Foto 4: Sustitucion de porton en mal estado de madra por metal




Foto 5: sustitución de tanque de agua y accesorios de inodoro




Foto 6: sustitución de accesorios de inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

