

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0034-43	FECHA:	19/06/2024



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de canales PVC



Foto 3: sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustitucion de balcones de metal



Foto 5: sustitucion de bajada de agua pluvial tubo pvc de 3

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--