

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Agro Aldea El Paraiso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1413 - 0043 -43	FECHA:	29 de Agosto de 2024



Foto1: Sustitución de laminas troquelada Aluzinc, Capotes, elementos de fijación, sustitución de canales y tubos bajada de agua pluvial.



Foto 2: Repello de muro



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de Ventanas de metal mas vidrios, Balcones de metal, puerta de metal



Foto 5: Sustitución de pescantes de metal para canal




Foto 6: Reparación de cableado, sustitución de plafoneras focos ahorradores tomacorrientes dobles, ductos y calbeado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales (actualizar) al formato de hojas.

N. Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Agro Aldea El Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1413 - 0043 -43	FECHA:	29 de Agosto de 2024



Foto1: pintura de muros interiores



Foto 2: Pintura de muros exteriores




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

N. P. Pérez
Firma y sello del Presidente de la OMPA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

