



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Primavera, aldea Saquil Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0053-43	FECHA:	18/03/2024




**Foto1: Módulo I**  
Reparación de muro de block, sustitución de lámina, sustitución de capote  
instalación de lámina, reparación de piso de cemento.



**Foto 2: Módulo I**  
Sustitución de estufa





**Foto 3: Modulo II**  
Reparación de planchas de concreto de patio




**Foto 4: Módulo III**  
Suministro e instalación de balcón de hierro en ventana

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo

