


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


|                             |                             |                                |                                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | NEBAJ                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO TZINAP, ALDEA SALQUIL GRANDE. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-13-0058-43               | FECHA:                         | 17/04/2024                            |




Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Reparación de bajada de agua pluvial, tubo pvc 3



Suministro e instalación de baranda de metal



Repello de muro



Sustitución de deposito de agua 2500 lts



Sustitución de piso cerámico

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|---|---|



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | NEBAJ                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO TZINAP, ALDEA SALQUIL GRANDE. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-13-0058-43               | FECHA:                         | 17/04/2024                            |



Sustitución de puerta




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |   |
|--|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la O.P. | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo |
|--|---|