

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzinap, Aldea Salquil Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0058-43	FECHA:	28/05/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 .



Foto 2: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3



Foto 3: Suministro e Instalación de barranda de metal



Foto 4: Sustitución de deposito de agua 2500 lt



Foto 5: Sustitución de piso ceramico



Foto 6: Sustitución de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

