



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xepucxuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	Sebastián Uriel Gallego Ceto	FECHA:	15/03/2024



Foto1: Mantenimiento a puertas



Foto 2: Sustitución de tuberías PVC línea principal aguas negras




Foto 3: Sustitución de caja de registro




Foto 4: Sustitución de accesorios de deposito de agua



Foto 5: Sustitución de muros perimetrales



Foto 6: Mantenimiento de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

