

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xepucxuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0061-43	FECHA:	18/07/2024




Foto1: Mantenimiento a puertas



Foto 2: Sustitución de tuberías PVC línea principal aguas negras



Foto 3: Sustitución de caja de registro



Foto 4: Sustitución de accesorios de deposito de agua



Foto 5: Sustitución de muros perimetrales



Foto 6: Mantenimiento de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

