

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XEPUXUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0061-43	FECHA:	18/07/2024



FOTO 1: sustitucion de tuberia pvc linea principal




FOTO 2: sustitucion de caja de registro



FOTO 3: SUSTITUCION DE BARANDAS



FOTO 4: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo

