



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON TIJOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0066-45	FECHA:	11/03/2024



Foto 1: Sustitución de tubería PVC línea principal agua potables y sustitucion de drenaje y Pluvial. Compra de bomba de agua.



Foto 2: sustitucion, y Ampliacion de gradas . Ya que varios estudiantes se han caido.



Foto 3: sustitucion de laminas.



Foto 4: reparacion de pila. Y Asesorios



Foto 5: sustitucion y de puertas de baños mas amplios. Y ampliacion de patio de baños.



Foto 6: Sustitución de Inodoros y Sustitución de accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

