



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON TIJOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0066-45	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: Sustitución de tubería PVC línea principal agua potables y sustitucion de drenage aguas negras.



Foto 2: Sustitucion, Ampliacion y cernido en gradas. Reparacion muro de contencion, repellos y cernidos.



Foto 3: Sustitucion y ampliacion de laminas y portantes de metal.



Foto 4: Reparacion de pila. Y sus Asesorios.



Foto 5: Sustitucion y ampliacion de puertas de baños . Y ampliacion de torta de concreto de baños.



Foto 6: Sustitución de Inodoros y Sustitución de accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

