



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEMAMATZÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0073-45	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Módulo 1, Sustitución de piso de torta por piso de granito.



Foto 2: Módulo 1, Repello de pared.



Foto 3. Módulo 2, Sustitución de piso de torta por piso de granito



Foto 4. Módulo 2, Sustitución de piso de torta por piso de granito




Foto 5. Módulo 2, Reparación de bordillo





Foto 6: Módulo 2, Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEMAMATZE
ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	30 DE MAYO DE 2024




Foto 7: Módulo 2, Sustitución de chapa




Foto 8: Módulo 3, Sustitución de piso de torta por piso de granito




Foto 9. Módulo 3, Reparación de bordillo



Foto 10. Área exterior, reparación de rampa



Foto 11. Área exterior, reparación de rampa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

