



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAJBUTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0091-43	FECHA:	30/06/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE SANITARIOS CONCLUIDO



Foto 2: SUSTITUCION DE ACCESORIOS CONCLUIDO




Foto 3: SUSTITUCION DE MIGITORIO CONCLUIDO



Foto 4: REPARACION DE PISO TORTA EN CADA SANITARIO CONCLUIDO



Foto 5: REPACION DE CABLEADO ELECTRICO CONCLUIDO



Foto 6: SUSTITUCION DE LAMPARAS LED CONCLUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CONSEJO EDUCATIVO ALDEA SAJBUTA NEBAJ, QUICHÉ	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCION ALDEA SAJBUTA NEBAJ, QUICHÉ
---	---	---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAJBUTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0091-43	FECHA:	30/06/2024



Foto7: SUSTITUCION DE TABLERO Y FLIPONES CONCLUIDO



Foto 8: INSTALACION DE UNA PILA PLASTICA DE DOS LAVADEROS



Foto 9: SUSTITUCION DE LLAVES DE CHORROS CONCLUIDO



Foto 10: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 11: SUSTITUCION DE CAPOTE



Foto 12: SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR METAL CONCLUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo-Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAJBUTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0091-43	FECHA:	30/06/2024



Foto13: SUSTITUCION DE CANAL DE PVC CONCLUIDO



Foto 14: SUSTITUCION DE PUERTA (aquí se instalo una puerta) concludo



FOTO 15: REPARACION DE PISO TORTA DE CONCRETO EN EL CORREDOR DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público