



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ANTIGUO XONCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0097-41	FECHA:	20/02/2024




Foto1: Sustrucción de lamina




Foto2: Sustrucción de balcones



Foto 3: Sustrucción de balcones y vidrio



Foto 4: Sustrucción de piso




Foto 5: Sustrucción de tinaco



Foto 6: Sustrucción vaños y ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

