



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXA A EORM. JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ANTIGUO XONCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0097-41	FECHA:	ALDEA ANTIGUO XONCA, NEBAJ 22 DE MAYO DE 2024




Foto 1: Empesando a colocar lamina modulos 1



Foto 2: casi terminando de pintar modulo 1




Foto 3: Instalacion de puerta, balcones del modulo 3



Foto 4: Culminando la puesta de lamina modulo 1



Foto 5: Puesta de ventana y balcones




Foto 6: Instalacion de canal y bajada de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

