



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZALBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1413-0515-41	FECHA:	7/07/2024



Foto1: Cambio de lamina modulo 1



Foto2: Cambio de lamina modulo 2



Foto 3: Repello de muros



Foto 4: Repello de muros




Foto 5: Cambio de 10 kits de accesorio de sanitarios



Foto 6: Cambio de 7 puertas, ventanales y balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Pública